

Gebruiksaanwijzing - HAUF Aquaflex 2K Component A+B (10 kg)



1. Voorbereiding van de ondergrond

Een correcte voorbereiding is essentieel voor een duurzame waterdichte afwerking.

- Zorg dat de ondergrond stabiel, droog, schoon en volledig vrij van vet, stof, olie of oude verflagen is.
- Repareer alle scheuren, gaten of beschadigingen met geschikt vulmateriaal en laat volledig uitharden.
- Sterk zuigende of poreuze ondergronden moeten worden voorgestreeken met een geschikte primer.
- Vermijd verwerking op natte of vochtige ondergronden, tenzij anders vermeld in de technische fiche.

2. Benodigdheden

- Mengemmer en mechanische menger (boormachine met mengstaaf)
- Verfroller of borstel voor het aanbrengen
- Verfkwast voor hoeken en randen
- Handschoenen en veiligheidsbril voor persoonlijke bescherming

3. Mengen en aanbrengen

1. Open beide componenten (A en B) en giet ze in de mengemmer in de voorgeschreven verhouding (zoals vermeld op het etiket).
2. Meng gedurende minstens 2-3 minuten tot een homogeen mengsel ontstaat zonder klonten.
3. Breng de eerste laag gelijkmatig aan met een roller of kwast, zorg voor volledige dekking van alle oppervlakken en overgangen.
4. Laat deze laag 4 tot 6 uur drogen bij ca. 20 graden Celsius.
5. Breng een tweede laag haaks op de eerste aan voor extra stevigheid en volledige waterdichting.
6. De totale laagdikte dient minimaal 1 mm te bedragen voor een betrouwbare afdichting.

4. Droogtijd

- Aanraakdroog: na 4-6 uur bij normale temperatuur en ventilatie.
- Beloopbaar (lichte belasting): na ca. 24 uur.
- Volledig uitgehard: na 7 dagen.

Gebruiksaanwijzing - HAUF Aquaflex 2K Component A+B (10 kg)

5. Verbruik

- Gemiddeld verbruik: 0,8 tot 1,2 kg per m² per laag.
- Voor optimale waterdichting: totaal ca. 2 kg per m².
- Verbruik is afhankelijk van de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

6. Onderhoud

- Na uitharding vormt Aquaflex een naadloze, flexibele en waterdichte laag.
- Reinig enkel met zachte reinigingsmiddelen, vermijd agressieve chemicaliën.
- Eventuele beschadigingen lokaal bijwerken volgens originele applicatiemethode.

7. Veiligheid en opslag

- Tijdens gebruik altijd beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril dragen.
- Vermijd contact met huid en ogen, goed ventileren tijdens verwerking.
- Niet verwerken bij temperaturen onder 5 gradenC of boven 35 gradenC.
- Opslaan op een droge, koele, vorstvrije plaats in originele gesloten verpakking.

Contact

Voor technisch advies of bijkomende informatie:

- E-mail: info@hauf.be
- Website: www.hauf.be/product-page/aquaflex-2k-component-a-b-10kg